

PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ

Třída	I.
	II.
	III.

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Hostice

číslo silnice	číslo úseku	pojmenování silnice	délka komunikací podle povrchu vozovky							silnice celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství k silnici				poznámky	foto	
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.			celkem	úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.			prost.
			bm									m		bm								
III/36915	III/36915					2957				2957	2957	N	14801	14801				143				
celkem	stav k: 22.06.2018					2957				2957	2957		14801	14801				143				

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Hostice

číslo MK	číslo úseku	parcela	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto	
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.			celkem	úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.			prost.
			bm							m ²		m		bm								
1c	1cA	127/5, 989/34				45				45	886	1	285	3564		6,5					2146.jpg	
	1cB	998/1 ,998/4, 1001/1, 1001/2, 1010/13, 1010/16-19, 1020 st. 70				829				829		2	3173			3,5					6819.jpg	
	1cC	101/16, 1010/17				12				12		1	107			7,2					8441.jpg	
2c	2cA	1042/1				12				12	496	1	77	1565		5,6					3011.jpg	
	2cB	989/2, 1004, 1041, 1042/1, 1042/4, 1045/1, 1045/2				484				484		1	1488			3,2	6,00					7733.jpg
3c	3cA	989/29, 989/30, 989/34, 989/36							284	284	760	3	676	2014		2,3					3901.jpg	
	3cB	989/6, 989/12, 989/21, 989/23, 989/33, 989/34				336				336		1	967			3,0					8653.jpg	
	3cC	989/8						41		41		3	111			3,0					4936.jpg	
	3cD	1009							99	99		N	261			3,0					0011.jpg	
4c	4cA	989/1						95		95	216	2	246	532		3,3	6,00				9001.jpg	
	4cB	989/1							121	121		N	286			2,2					5353.jpg	
5c	5cA	989/1							92	92	165	N	233	394		2,5					6773.jpg	
	5cB	989/1						73		73		2	161			2,7					9107.jpg	
6c	6c	1003							79	79	79	3	191	191		2,3					2222.jpg	
7c	7c	1042/1							61	61	61	3	230	230		3,0					8625.jpg	
8c	8c	989/11							46	46	46	3	118	118		2,0					0036.jpg	
9c	9c	989/1								113	113	113	N	280	280		1,6					9753.jpg
10c	10c	989/27, 989/34							37	37	37	N	94	94		3,0					2977.jpg	
11c	11c	989/9, 1054				345				345	345	1	883	883		2,5					0114.jpg	
12c	12c	988/12							27	27	27	2	91	91		3,0					0715.jpg	
13c	13c	988/1							72	72	72	3	187	187		2,8					8528.jpg	
14c	14c	989/34, 992				81				81	81	4	237	237		2,7					1045.jpg	
15c	15c	1000/1, 1110/3				442				442	442	4	1624	1624		4,0					3363.jpg	
16c	16c	24/2, 24/3				58				58	58	2	248	248		4,0				337	2035.jpg	
17c	17cA	488/2, 521/4, 1010/4, 1062				106				106	322	1	325	891		3,2					1189.jpg	
	17cB	527/3, 589, 1064/1							216	216		N	566			3,0					3688.jpg	
celkem		stav k: 14.11.2016					2750		778	678	4206	4206		13144	13144			12,00		337		

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Hostice

číslo MK	číslo úseku	podél komunikace	parcela	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	plocha		šířka	typ chodníku	příslušenství		poznámky	foto
				dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.	celkem			úsek	celkem			schod.	prost.		
				bm								m ²		m							
1d	1d	16c	24/3	20							20	20	1	35	35	1,6	chodník				7524.jpg
2d	2d	16c	24/1	22							22	22	3	41	41	1,5	chodník				0768.jpg
3d	3d	III/36915	1109	19							19	19	1	34	34	0,8	chodník				9300.jpg
4d	4d	III/36915	1109	11							11	11	1	21	21	1,9	chodník				0959.jpg
5d	5d	III/36915	st. 158/1	10							10	10	1	25	25	2,1	chodník				4444.jpg
6d	6d	III/36915	1108/1	16							16	16	1	33	33	2,2	chodník				1523.jpg
7d	7d	III/36915	1107	21							21	21	1	52	52	1,9	chodník				8258.jpg
8d	8d	III/36915	1107	12							12	12	1	23	23	1,7	chodník				1713.jpg
9d	9d	III/36915	1109	11							11	11	1	24	24	1,8	chodník				4894.jpg
10d	10d	III/36915	1109	15							15	15	1	28	28	1,8	chodník				9788.jpg
11d	11d	III/36915	1109	12							12	12	1	27	27	1,8	chodník				4545.jpg
12d	12d	III/36915	1010/8, 1010/9	16							16	16	1	32	32	1,8	chodník				4536.jpg
celkem	stav k: 22.06.2018			185							185	185		376	376						

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtluhy, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluhy, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Hostice

číslo prostr.	podél komunikace	parcela	typ prostranství	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	šířka m	plocha m ²	poznámky	foto
				dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.						
P1	16c	24/2	parkoviště	19						19	2	7,5	192		6126.jpg	
P2	16c	24/1	parkoviště				26			26	2	5,0	145		0680.jpg	
P3	III/36915	1108/1, 988/8	parkoviště						12	12	2	6,0	94		3116.jpg	
celkem		stav k: 22.06.2018		19			26		12	57			431			

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtluky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
N	vozovky nejsou klasifikovány

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTERKOVÉ** vozovky komunikace

stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přivozy

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Hostice

typ objektu	číslo objektu	číslo přísl. komun.	druh nosné konstrukce	materiál	délka	šířka	počet polí	světlost polí	stav	poznámky	foto
					m	m		m			
most	2c-M1	2c	trámový	železobeton	6,0	4,0	1	3,0	1		2c-M1.jpg
most	4c-M1	4c	trámový	železobeton	6,0	4,0	1	3,0	3		4c-M1.jpg
most	13c-M1	*	trámový	ocel	6,0	4,0	1	3,0	2		13c-M1.jpg
most	14c-M1	*	trámový	železobeton	6,5	4,5	1	3,5	1		14c-M1.jpg
celkem	stav k: 22.06.2018										

vysvětlení pojmů

počet polí	počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami
světlost polí	vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

označení stavu	charakteristika stavu objektu
1	bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad
2	pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost
3	vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost

*čísla mostních objektů č. 13c-M1 a 14c-M1 byli převzaty z pasportu místních komunikací již existujícím na obci v němž neležely na žádné komunikaci. Při zahrnutí komunikací přes tyto mosty do pasportu budou přečíslovány na správnou hodnotu.

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 22.06.2018

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec	Hostice

číslo DZ	označení DZ	oficiální název DZ	informace (údaj) na DZ	kategorie DZ	vlastník	na komun.	druh nosiče	stav	foto
1	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	1c	kovová konstrukce	1	2143.jpg
2	B20a	Nejvyšší povolená rychlost	30	zákazové	obec	1c	kovová konstrukce	1	3418.jpg
3	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	3c	kovová konstrukce	1	5165.jpg
4	B20a	Nejvyšší povolená rychlost	30	zákazové	obec	3c	kovová konstrukce	2	8428.jpg
5	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	5c	kovová konstrukce	2	3566.jpg
6	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	15c	kovová konstrukce	1	8150.jpg
7	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	3c	kovová konstrukce	1	5778.jpg
8	Z	Zrcadlo		zařízení	SSOK	III/36915	kovová konstrukce	1	7679.jpg
9	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	1c	kovová konstrukce	1	9718.jpg
10	Z	Zrcadlo		zařízení	SSOK	III/36915	kovová konstrukce	1	2199.jpg
11	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	3d	kovová konstrukce	1	9300.jpg
12	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	3d	kovová konstrukce	1	8804.jpg
13	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	4d	kovová konstrukce	1	0959.jpg
14	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	4d	kovová konstrukce	1	0959.jpg
15	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	11c	kovová konstrukce	1	5427.jpg
16	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	5d	kovová konstrukce	1	2309.jpg
17	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	5d	kovová konstrukce	1	4444.jpg
18	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	6d	kovová konstrukce	1	4735.jpg
19	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	6d	kovová konstrukce	1	4735.jpg
20	Z	Zrcadlo		zařízení	SSOK	III/36915	kovová konstrukce	1	7109.jpg
21	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	4c	kovová konstrukce	1	7846.jpg
22	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	2c	kovová konstrukce	1	3757.jpg
23	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	2c	kovová konstrukce	3	9076.jpg
24	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	13c	kovová konstrukce	1	1499.jpg
25	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	12c	kovová konstrukce	1	8770.jpg
26	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	2c	kovová konstrukce	1	1382.jpg
27	B13	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	12t	zákazové	obec	2c	kovová konstrukce	1	9377.jpg
	E05	Celková hmotnost	22t	dodatkové tabulky					
28	B13	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	12t	zákazové	obec	2c	kovová konstrukce	1	8289.jpg
	E05	Celková hmotnost	22t	dodatkové tabulky					
29	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	7d	kovová konstrukce	1	8258.jpg
30	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	SSOK	7d	kovová konstrukce	1	8258.jpg
31	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	8d	kovová konstrukce	1	1713.jpg
32	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	SSOK	8d	kovová konstrukce	1	1713.jpg
33	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	10d	kovová konstrukce	1	4021.jpg
34	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	SSOK	10d	kovová konstrukce	1	4021.jpg
35	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	9d	kovová konstrukce	1	3954.jpg
36	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	SSOK	9d	kovová konstrukce	1	3954.jpg
37	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	12d	kovová konstrukce	1	4536.jpg
38	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	SSOK	12d	kovová konstrukce	1	4536.jpg
39	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	obec	11d	kovová konstrukce	1	4545.jpg
40	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	SSOK	11d	kovová konstrukce	1	4545.jpg
41	B01	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)		zákazové	obec	1c	kovová konstrukce	4	9517.jpg
	E13	Text	Soukromý pozemek	dodatkové tabulky					