

PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ

Třída	I.
	II.
	III.

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Štědrákova Lhota

číslo silnice	číslo úseku	pojmenování silnice	délka komunikací podle povrchu vozovky							silnice celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství k silnici				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.			celkem	úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.		
			bm							m ²		m		bm							
III/36915	III/36915					2794				2794	N	12879					52		105		
celkem	stav k: 22.06.2018					2794				2794		12879					52		105		

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Štědrákova Lhota

číslo MK	číslo úseku	parcela	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.			celkem	úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.		
			bm							m ²		m		bm							
1c	1cA	550/4, 786, 788, 789				138			138	546	1	524	1608		2,5					4054.jpg	
	1cB	550/1, 789				167		167	4		492			2,5					0004.jpg		
	1cC	488, 489/1, 490/10, 783, 786, 788						241	241		N	592			3,0					6670.jpg	
2c	2c	752, 753						32	32	32	2	78	78		3,0	4,00				5753.jpg	
3c	3cA	754, 760/1-3				114			114	245	2	346	637		3,2				7595.jpg		
	3cB	754						131	131		N	291			3,0					5789.jpg	
4c	4cA	741/2, 817/2, 817/3, 821/1-13							386	767	3	1177	1990		3,1				8674.jpg		
	4cB	741/2, 776						381	381		N	813			3,0					8543.jpg	
	4cC	442/3, 741/2, 776/4				148			148	148	3	469	469		3,0				4cC.jpg		
	4cD	443/11, 776/1							184	184	N	474	474		3,0				4cD.jpg		
5c	5c	37, 747							23	23	23	N	67	67		3,0				5343.jpg	
6c	6c	15/3							85	85	85	N	224	224		3,0				4210.jpg	
celkem		stav k: 22.06.2018					567		418	1045	2030	2030		5548	5548			4,00			

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Štědrákova Lhota

číslo MK	číslo úseku	podél komunikace	parcela	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	plocha		šířka	typ chodníku	příslušenství		poznámky	foto
				dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.			celkem	úsek			celkem	schod.		
				bm							m ²		m	bm		m ²				
1d	1d	III/36915	62, 816	15						15	15	1	26	26	1,8	chodník			5142.jpg	
2d	2d	III/36915	517/5, 817/6	15						15	15	1	28	28	1,8	chodník			2404.jpg	
3d	3d	III/36915	817/4	12						12	12	1	22	22	1,8	chodník			2429.jpg	
4d	4d	III/36915	741/2	10						10	10	1	21	21	1,8	chodník			6838.jpg	
celkem	stav k: 22.06.2018			52						52	52		96	96						

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Štědrákova Lhota

číslo UK	číslo úseku	parcela	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	šířka m	příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto	
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.				celkem	mosty	chod.	schod.			prost.
			bm										bm				m ²		
UK1	UK1	754							59	59	59	N	3,0						
UK3	UK3	744, 745, 756/1							1591	1591	1591	N	3,0						8224.jpg
UK2	UK2	191/3, 741/2							345	345	345	N	3,0						3444.jpg
celkem	stav k: 22.06.2018								1995	1995	1995								

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný závalcovný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Štědrákova Lhota

číslo prostr.	podél komunikace	parcela	typ prostranství	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	šířka m	plocha m ²	poznámky	foto
				dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrka	nezpev.						
P1	III/36915	548/4	parkoviště						22		22	2	3,0	62		0578.jpg
P2	III/36915	191/3	zastávka BUS						10		10	2	n.m.	43		8656.jpg
celkem		stav k: 22.06.2018							32		32			105		

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
N	vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec/k.ú.	Štědrákova Lhota

typ objektu	číslo objektu	číslo přísl. komun.	druh nosné konstrukce	materiál	délka	šířka	počet polí	světlost polí	stav	poznámky	foto
					m	m		m			
most	2c-M1	2c	trámový	železobeton	4,0	3,0	1	2,0	3		2c-M1.jpg
celkem	stav k: 22.06.2018										

vysvětlení pojmů

počet polí	počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami
světlost polí	vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

označení stavu	charakteristika stavu objektu
1	bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad
2	pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost
3	vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 22.06.2018

Kraj	Olomoucký
Okres	Šumperk
Obec	Štědrákova Lhota

číslo DZ	označení DZ	oficiální název DZ	informace (údaj) na DZ	kategorie DZ	vlastník	na komun.	druh nosiče	stav	foto
1	B01	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)		zákazové	obec		kovová konstrukce	1	5659.jpg
2	B01	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)		zákazové	obec	UK2	kovová konstrukce	1	3231.jpg
	E13	Text	Mimo dopravní obsluhy	dodatkové tabulky					
3	B12	Zákaz vjezdu vyznačených vozidel		zákazové	obec	4c	kovová konstrukce	3	9264.jpg
4	B01	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)		zákazové	obec	UK2	kovová konstrukce	2	0128.jpg
	E13	Text	Mimo dopravní obsluhy	dodatkové tabulky					
5	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	SSOK	1d	kovová konstrukce	1	5142.jpg
6	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	1d	kovová konstrukce	1	5142.jpg
7	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	SSOK	2d	kovová konstrukce	1	2404.jpg
8	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	2d	kovová konstrukce	1	2404.jpg
9	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	SSOK	3d	kovová konstrukce	1	2429.jpg
10	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	3d	kovová konstrukce	1	2429.jpg
11	IJ04c	Zastávka autobusu		informativní jiné	SSOK	4d	kovová konstrukce	1	4d.jpg
12	IJ04b	Zastávka		informativní jiné	obec	4d	kovová konstrukce	1	6838.jpg